

葛西事業所 管理棟東西北窓サッシシーリング打替工事

東側窓①



施工後




北側窓②



窓枠シール劣化

施工後



管理棟サッシシーリング打替
東側 (6箇所)
西側 (5箇所)
北側 (27箇所)