

# 葛西事業所 構内駐輪場雨樋補修工事

駐輪場横樋①



腐食



横樋取替


施工後

駐輪場縦樋②



腐食

施工後



縦樋取替

破損防止用緩衝材取付

葛西市場