

足立事業所 南北棟塔屋及び附属事務棟換気フード取替工事

北棟屋上塔屋換気フード




取替後



筒部分が長く
角度が深い為、
雨水の浸入を
防ぎます。




テナント配置図



附属事務棟換気フード



取替後



今回工事対象の全ての
フードに防鳥網を取付け
ました。また、附属事務
棟2・3階部分のフードの
防鳥網には網補強のバー
を取付けています。

