


平和島事業所 C棟底鉄部一部補修工事（A-2棟底鉄部一部補修含む）


C棟底(東側)



工事前



工事後




C棟底(西側)




底鉄部一部取替

テナント配置図



工事前



工事後




底鉄部一部取替


ガルバリウム鋼板パネル取替 8枚
シール打替・防鳥ネット貼替

A-2棟底(西側)

工事前



工事後



底鉄部一部取替