


葛西事業所 C棟外部シャッター開閉機取替工事


外部シャッター外観




工事前(既存開閉機)



経年劣化



工事後



開閉機取替
C棟: 18台