

管理棟空調機一部取替工事 (アスベスト含有調査含む)

工事前



工事後



機器取替

工事前



工事後



工事前



工事後



機器取替

工事前



工事後



機器取替


工事前



工事後



テナント配置図



対象箇所

室外機取替 7台
室内機取替 9台
リモコン取替 9台