

# 足立事業所リニューアル通信

## Vol.3



東京団地倉庫  
足立事業所  
2022年7月発行



**暑い日も続きますがリニューアル工事は安全第一に進めてまいります！**

東京団地倉庫(株)足立事業所管理室の野村です。

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内致します。

樹木の伐採につきましては、10BL附属事務棟脇の樹木を6月25日(土)に伐採致しました。今後も北棟実施時、足場に接触してしまう樹木については伐採を行う予定であり、車のご移動等お願いすることがございますのでご協力の程よろしくお願い致します。

外壁事前調査については、令和4年4月の法改正により工事実施時(一定の条件あり)にアスベスト含有の有無に関わらず調査報告が義務付けられ、アスベストの調査、既存塗膜の劣化状況を確認する為、採取・打診調査・引張強度試験を実施致しました。

工事業者用仮設設備につきましては、工事が始まると多くの工事作業員が入館するため、基本的には作業員は正門より左側に設置した仮設設備を利用するとともに、工事関係車両も出入りの少ない車両についてはゴミ庫奥の用地を駐車場として利用致しますのでご理解ご協力の程、よろしくお願い致します。

テナント様への影響を最小限にするようリニューアル工事を計画・実施して参ります。お気づきの点などございましたら管理室までご連絡ください。

今後も順次、リニューアル工事を継続して参りますので、ご協力の程よろしくお願い致します。

### ☆今月のトピックス☆

#### ②外壁防水塗装工事

→足場架けに伴う樹木の伐採


→外壁事前調査実施

#### ・リニューアル工事全般

→工事作業員用仮設設備について

※番号は計画一覧より


伐採前



伐採後




調査風景



仮設設備





管理棟

北棟

1ブロック

3ブロック


5ブロック

2ブロック

4ブロック

6ブロック

外壁事前調査



南棟

7ブロック

8ブロック

9ブロック

10ブロック

樹木の伐採

仮設設備設置

工事関係車両  
駐車スペース

正門